

## Прайс-лист

ООО «Инкотекс-Трейд» на услуги по ремонту тахографов

по состоянию на 23 января 2018 г.

Код позиции	Наименование услуги	Цена, руб, включая НДС, с учетом стоимости материалов
1	Замена дисплея (индикатора) EY1206L5SGW1G-BO	1750
2	Замена принтера LTPU245A-C384-E SEI	2460
3	Замена клавиатуры АВЛГ 816.02.07	1270
4	Замена слота C70210M0089254	2780
5	Замена 2-х слотов C70210M0089254	4530
6	Замена передней панели АВЛГ 816.02.01	1205
7	Замена основания АВЛГ 816.11.00	1250
8	Замена кожуха АВЛГ 816.10.00J	1490
9	Замена замка АВЛГ 816.01.03v5	1130
10	Замена 2-х замков АВЛГ 816.01.03v5	1345
11	Замена системной платы АВЛГ 816.06.00-XX без GPRS	8790
12	Замена системной платы АВЛГ 816.06.00-XX GPRS	9790
13	Замена платы клавиатуры АВЛГ 816.07.00	1300
14	Замена батарейки CR14250 BL-VBR	1340
15	Замена модуля ГЛОНАСС GSM ML8088S	1580
16	Замена микросхемы NAND512W3A2SN6F MIC	1150
17	Замена микросхемы SMD STM32F103ZET7 STM	1560
18	Замена микросхемы SMD STM32F100C4T6B STM	1030
19	Замена микросхемы SMD CY62158EV30LL-45ZSXI CYP	1120
20	Замена микросхемы SMD AT45DB081E-SSH-N-B ADE	890
21	Замена микросхемы AGLN250V5-VQG100	1560
22	Замена микросхемы VNC2-48L1B-REEL	1330
23	Замена микросхем NAND512W3A2SN6F MIC и CY62158EV30LL-45ZSXI CYP	1580
24	Замена микросхем SMD STM32F103ZET7 STM и NAND512W3A2SN6F MIC	2020
25	Замена микросхем SMD STM32F103ZET7 STM и STM32F100C4T6B STM	1900
26	Замена микросхем SMD STM32F103ZET7 STM и AGLN250V5-VQG100	2430
27	Замена супрессора, помехоподавляющего дросселя, диода защиты от переполносовки (Диод MURS480ET3G, Диод SMD SMBJ40A-TR STM, Индуктивность SMD 100 мкГн 20% 7447709101 WE)	1300

28	Перезапись программного обеспечения (инициализация)	1420
29	Обновление программного обеспечения	1370
30	Модернизация контрольного устройства	2640
31	Организация услуг по поверке тахографа "Меркурий ТА-001"	1000
32	Организация услуг по поверке тахографа "Меркурий ТА-002"	1000
33	Диагностика тахографа	480
34	Чистка слота С70210М0089254	450
35	Чистка 2-х слотов С70210М0089254	705
36	Установка блока СКЗИ тахографа (без учета стоимости СКЗИ)	1050

Внимание! Стоимость услуг, не указанных в прайс-листе, определяется после предварительной оценки работ.

Генеральный директор ООО «Инкотекс-Трейд»



С.А. Бушин

