

Инструкция по замене блока СКЗИ в тахографе Меркурий ТА-001 лицензиатами ФСБ России

Замена блока СКЗИ в тахографе Меркурий ТА-001 включает в себя следующие обязательные операции:

1. Отзыв активации заменяемого блока СКЗИ.
2. Демонтаж блока СКЗИ и установка неактивированного блока СКЗИ в тахограф.
3. Активация нового блока СКЗИ.

Для проведения отзыва активации необходимы сведения, на основании которых была проведена активация СКЗИ, подлежащего замене:

- государственный регистрационный знак транспортного средства,
- VIN (или в случае его отсутствия номер ПТС),
- номер блока СКЗИ.

Сведения о номере блока СКЗИ можно распечатать из тахографа Меркурий ТА-001 по схеме: ОК - главное меню - ОК- печать - ОК - автомобиль - ОК - технические данные - ОК - ОК.

Если блок СКЗИ неисправен и номер не отображается на чеке, то внутренний номер СКЗИ можно определить на сайте ФБУ Росавтотрас <https://rosavtotransport.ru/ru/services/device-check/skzi/> по номеру СКЗИ который указан на блоке.

При замене блока СКЗИ в ранее активированных тахографах, после выполнения ШАГА 1 в процессе активации нового блока СКЗИ, тахограф Меркурий ТА-001 выдает сообщение: "В НКМ не загружены сертификаты, Требуется выполнить ШАГ 1". В этом случае нужно продолжить процесс активации, вставить карту с полученным сертификатом и тахограф спросит: переходить на ШАГ 2? Нужно нажать на клавишу ОК.