





Тахограф «Меркурий ТА-001»

Ошибка «Нет бумаги»

Калибровка
GSM Update 
Загрузка ПО
<input type="radio"/> Сервисный код

Сервисный код															
4217871059_															
<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>0</td></tr><tr><td>BACK</td><td>.</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	BACK	.			
1	2	3	4	5											
6	7	8	9	0											
BACK	.														

Тест
СКЗИ тест 
USB тест
<input type="radio"/> Загр.

Ошибка «Нет бумаги» может возникать после некорректного обновления программного обеспечения тахографа, когда установленное программное обеспечение не соответствует исполнению тахографа. Для устранения данной ошибки необходимо:

1. Произвести обновление программного обеспечения тахографа, на версию релиза V104_0120 или выше, текущие версия релиза доступны [на сайте](#).
2. Скопировать файл BOARD.TXT [с сайта](#).
3. В файле BOARD.TXT нужно внести номер системной платы (первая строка) и исполнение тахографа (вторая строка) согласно данным с распечатки.

Например:

816.06.09v3

АВЛГ 816.00.00-35

- Номер системной платы и исполнение тахографа можно посмотреть на чеке который идет с тахографом.

- Если чек с техническими параметрами отсутствует, то номер системной платы можно посмотреть на экране тахографа. Нажимаем на клавишу «ОК» заходим в Главное меню

- Печать — Автомобиль — Технические данные, клавишей «▼» перемещаемся вниз, номер системной платы отображен перед «IMEI».

- Исполнение тахографа указано на шильдике тахографа.

4. Записать файл BOARD.TXT на USB-флеш накопитель и вставить его в тахограф.

5. Выбрать раздел меню «Калибровка» - «Сервисный код»

6. Ввести сервисный код: 4217871059

7. В открывшемся разделе выбрать пункт «Загр. BOARD.TXT»

8. После перезагрузки тахографа проверить работу принтера.